

Campanile i lavori



Situazione



Travi di sostegno della croce esterna



Dettaglio delle centine lignee

Situazione



Copertura in rame della guglia

primi interventi



opere di rafforzamento



Rifacimento intonaci

primi interventi



nuovo basamento castello delle campane



opere di rafforzamento

prove, scoperte, ritrovamenti



pietra rimessa in luce



stratigrafie con colore precedente





rinvenimento scritta del 1958